

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Кировскому району

1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сыральская, 16, т. 284-08-34 E-mail:kirov6ond@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона.)

Предписание № 277 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара.

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края "социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Перми

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Перми по пожарному
надзору УНПР Главного управления МЧС России от "25" февраля 2019 года

№ 277, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 11 часов 00 минут "20" марта 2019 года по 15 часов 00 минут "29" марта 2019 года

проведена плановая выездная проверка, инспектором ОНПР города Перми по Свердловскому району
и п. Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми Трухиным Иваном Андреевичем; инспектором ОГПН 1

ОНПР по городу Перми; Ваняткиным Олегом Владимировичем; инспектором ОНПР города Перми

по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми Каракуловой Натальей Игоревной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления);

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края "социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Победы, 37,

при проведении проверки присутствовал директор ГКУСО ПК «"социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних" г. Перми Индейкина Татьяна Леонидовна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе
проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	1	2	3	4
1.	Изменён (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	

2.	На объект защиты представлена проектная документация на перепланировку и проведение ремонтных работ в помещениях пищеблока, не содержит пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СП 2.13130.2012.	01.05.2021	
3.	На объект защиты не представлена проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СП 2.13130.2012.	01.05.2021	
4.	На каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, отсутствует паспорт завода-изготовителя.	п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	
5.	Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	
6.	Ширина пути эвакуации в свету из помещения № 7 (туалет) в помещение № 8 (игровая комната), согласно кадастровому паспорту, менее 0,7 м (по факту 0,68 м).	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 .	01.05.2021	
7.	Ширина эвакуационного выхода со 2-го этажа, согласно техническому паспорту, в свету менее 1,2 м. (фактически 0,82 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
8.	В помещении № 13 для отделки путей эвакуации применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты соответствия не предоставлены).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	

9.	В лестничной клетке допускается размещение открыто проложенных электрических проводов (помещение № 27, согласно техническому паспорту).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.05.2021	
10.	Отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 27, согласно техническому паспорту).	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	
11.	Ширина марша наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (фактически 0,66 м) выход из помещения № 18, согласно техническому паспорту.	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
12.	В ограждении наружной лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
13.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 1, согласно техническому паспорту, в свету менее 1,2 м. (фактически 1,16 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
14.	На чердаках зданий и сооружений, следует предусматривать выходы на кровлю через окна размером не менее 0,6х0,8 метра (по факту 0,6х0,7).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013.	01.05.2021	
15.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 3 в помещение № 1, согласно техническому паспорту, в свету менее 1,2 м. (фактически 0,91 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
16.	В помещении № 6 для отделки стен применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты соответствия не предоставлены).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2	01.05.2021	

		СП 1.13130.2009.		
17.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 7 в помещение № 6, 1-го этажа, согласно техническому паспорту, выполнена в свету менее 0,7 м (фактически 0,59 м).	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
18.	Дверь, ведущая на лестничную площадку из помещения № 44 в помещение № 3, согласно технического паспорта, не имеет устройства для самозакрывания.	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
19.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации на 1 этаже в помещениях № 44, 43, согласно техническому паспорту, выполнена в свету менее 1 м (фактически 0,59 м).	ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
20.	В помещениях № 44, 43, согласно технического паспорта, допущено устройство перегородок выполненных из материалов с неизвестным показателем класса пожарной безопасности строительных конструкций.	ч. 4 ст. 4, ст. 31, ч. 6 ст. 87, таблица 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.19 таблица 4* СНиП 21-01-97*.	01.05.2021	
21.	Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций пищеблока на первом этаже с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью, снижают требуемые пожарно-технические показатели конструкций. Отсутствует муфта.	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.05.2021	
22.	В коридоре 1-го этажа на пути эвакуации допускается размещение оборудования (электрощит), выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (по факту 1,52 м).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
23.	В помещениях № 28, 29, согласно технического паспорта, допущено устройство перегородок выполненных из материалов с неизвестным показателем класса пожарной безопасности строительных конструкций.	ч. 4 ст. 4, ст. 31, ч. 6 ст. 87, таблица 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.19 таблица 4* СНиП 21-01-	01.05.2021	

		97*.		
24.	Дверь, из помещения № 21 в помещение № 22, согласно технического паспорта, не имеет устройства для самозакрывания.	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.05.2021	
25.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 21, согласно технического паспорта, в свету менее 1,2 м. (фактически 1,06 м).	ст. 46 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст.4 п.4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
26.	Отсутствует запор на дверях эвакуационного выхода обеспечивающий возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 21, согласно технического паспорта).	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.05.2021	
27.	В лестничной клетке, помещение № 21, согласно технического паспорта, отсутствуют перила.	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
28.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации, при одностороннем открывании дверей в помещении № 10, согласно технического паспорта, менее 1 м (по факту 0,3 м).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
29.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из подвала на улицу, согласно технического паспорта, менее 0,7м (по факту 0,5 м).	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.05.2021	
30.	Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций в подвале с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью, снижают требуемые пожарно-технические показатели конструкций. Отсутствуют муфты.	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.05.2021	

31.	На двери электрощитовой в подвале отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.	01.05.2021	
32.	Некачественно проводится обучение персонала мерам пожарной безопасности, а именно не уделяется внимание практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.	п. 55 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников»	01.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)
«29» марта 2019 г.

Инспектор ОНПР г. Перми по
Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 ОНПР по г. Перми
И.А. Трухин

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«29» марта 2019 года.


(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору